



Unsere Steuerkettensätze

zur Reparatur bzw. Umrüstung für die 1.4l TSI-Motoren
der VW-Gruppe

Die aktuelle Situation:

Bei den Fahrzeugherstellern der VW-Gruppe werden für die 1.4l TSI-Motoren aufgrund einer technischen Änderung zwei Umrüstsätze für den Steuerkettentrieb der Nockenwelle angeboten. Diese Steuerkettensätze entsprechen den VW-Originalersatzteilenummern 03C 198 229 B und 03C 198 229 C.

In diesen neuen Versionen ändern sich die Bauteile des Steuerkettentriebs in Form und Größe. Partstec bietet die passenden Reparatursätze zur Umrüstung mit allen erforderlichen Ersatzteilen inklusive des Nockenwellenverstellers an. Diese Reparatursätze müssen auf alle Fälle dann wieder verwendet werden, wenn bereits eine Umrüstung stattfand oder vom Fahrzeughersteller vorgeschrieben wird.

Eine solche Umrüstung muss im Serviceheft des Fahrzeugs auf alle Fälle dokumentiert werden.

PTA114-1000 = 03C 198 229 C



PTA114-1001 = 03C 198 229 B

